


ERSATZ WERKLEITUNGEN EICHBÜHLWEG UND RINGSTRASSE

Kanalisationsbau / Werkleitungsbau / Strassenbau



Bauherr / Auftraggeber

Bauverwaltung Hilterfingen

Bauleitung

Bührer + Dällenbach Ingenieure AG

Objektbeschreibung

Die Wasserleitungen im Gebiet Ringstrasse – Eichbühlweg weisen gemäss GWP einen grossen Sanierungsbedarf auf. Die best. Leitungen sind in Grauguss ausgeführt und daher anfällig auf Leitungslecks. Etlliche Leitungsbrücke mussten in der Vergangenheit bereits repariert werden.

Neben dem Leitungsmaterial entsprechen auch die best. Leitungsdurchmesser nicht mehr den heutigen Anforderungen. Weiter musste, aufgrund der Überbauung Ringstrasse 4, im Sommer 2016 die Wasserzuleitung ab Hünibachstrasse stillgelegt werden. Das Gebiet Ringstrasse wird seither nur noch von einer Seite her mit Wasser versorgt. Neben der Wasserversorgung weisen auch die übrigen Infrastrukturanlagen einen grossen Sanierungsbedarf auf. Insbesondere die Strassenbeleuchtung und der Strassenbau haben viele Schäden.

